



Ciclos Motores



$$\eta_t = \frac{|\dot{W}_{util}|}{|\dot{Q}_A|} = \frac{|\dot{W}_T| - |\dot{W}_C|}{|\dot{Q}_A|} = \frac{W_{util}}{q_{fornec.}} = \frac{|\dot{W}_T| - |\dot{W}_C|}{|q_A|} = \frac{|h_3 - h_2| - |h_1 - h_4|}{|h_2 - h_1|} = 1 - \frac{T_B}{T_A}$$

$$\eta_w = \frac{W_{util}}{W_{Exp Turb}} = \frac{|\dot{W}_T| - |\dot{W}_C|}{|\dot{W}_T|} = 1 - \frac{|\dot{W}_C|}{|\dot{W}_T|} = 1 - \frac{|h_1 - h_4|}{|h_3 - h_2|}$$

$\left\{ \begin{array}{l} \eta_w \approx 1 \rightarrow \text{Motor Reversível} \\ \eta_w \rightarrow 1 : \text{Menos Sensível a Irreversibili.} \\ \eta_w \rightarrow 0 : \text{Mais sensível Irreversibilidade} \end{array} \right.$

$$c.e.v = \frac{3600}{W_{util}} = \frac{3600}{|{}_2W_3| - |{}_4W_1|} = \frac{3600}{|h_3 - h_2| - |h_1 - h_4|} \left(\frac{Kg}{KWh} \right)$$

Compressor

Cons Massa: $\dot{m}_1 = \dot{m}_2$

Potência: ${}_1\dot{Q}_2 + {}_1\dot{W}_2 + \dot{m}_1 h_1 = \dot{m}_2 h_2$

$$\dot{W}_C = \dot{m}(h_2 - h_1)$$

$$\dot{W}_C = \dot{m}(h_{2s} - h_1)$$

Rendimento isentrópico:

$$\eta_{is}^C = \frac{W_{comp.is(ideal)}}{W_{comp(real)}} = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1}$$

$$\rightarrow h_2 = h_1 + \frac{h_{2s} - h_1}{\eta_{is}^C}$$

TURBINA

Cons Massa: $\dot{m}_1 = \dot{m}_2$

Potência: ${}_1\dot{Q}_2 + {}_1\dot{W}_2 + \dot{m}_1 h_1 = \dot{m}_2 h_2$

$$\dot{W}_T = \dot{m}(h_2 - h_1)$$

Rendimento isentrópico:

$$\eta_{is}^T = \frac{W_{expansão real}}{W_{exp. isent.}} = \frac{h_2 - h_1}{h_{2s} - h_1} (\leq)$$

$$\rightarrow h_2 = h_1 + \eta_{is}^T \frac{h_2 - h_1}{h_{2s} - h_1}$$

$$h_2 = h_1 + \eta_{is}^T (h_{2s} - h_1)$$

BOMBA

Cons Massa: $\dot{m}_1 = \dot{m}_2$

Potência: ${}_1\dot{Q}_2 + {}_1\dot{W}_2 + \dot{m}_1 h_1 = \dot{m}_2 h_2$


$$\dot{W}_B = \dot{m}(h_2 - h_1)$$

Rendimento isentrópico:

$$\eta_{is}^B = \frac{W_{comp.isent.}}{W_{comp.real}} = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1}$$

$$\rightarrow h_2 = h_1 + \frac{h_{2s} - h_1}{\eta_{is}^B}$$

Rankine Simples



$$h_2 = h''(P_H) \rightarrow \text{Tab.144...}$$

$$h_4 = h'(P_L) \rightarrow \text{Tab.118...}$$

$$h_3 \Rightarrow X_3 = \frac{s_3 - s'(P_3)}{s''(P_3) - s'(P_3)} = \frac{h_3 - h'(P_3)}{h''(P_3) - h'(P_3)} \rightarrow \text{Tab.118...}$$

$$s_3 = s_2 = s''(P_H) \rightarrow \text{Tab.144...}$$

$$s_1' = s_4 = s''(P_L)$$


$$P_1 = P_{1'} = P_H \rightarrow \text{Tab} \rightarrow s_{1'} = s_4' \rightarrow h: \text{ir à tabela } P_H \text{ e procurar } s_4'(P_L)$$

$$\eta_t = \frac{W_{util}}{q_{forn}} = \frac{|{}_2W_3| - |{}_4W_{1'}|}{|{}_3Q_2|} = \frac{|h_3 - h_2| - |h_5 - h_4|}{|h_2 - h_3|}$$

Turbina:

Bomba:

Rankine C/Sobreaquecimento



$$h_2 = h''(P_H) \rightarrow \text{Tab.144} \quad h_5 = h_{1'}(\text{Rankine simples})$$

$$h_4 = h'(P_L) \rightarrow \text{Tab.118} \quad h_6 \rightarrow \begin{cases} T_6 = \text{Temp. sobreaq.} \\ P_6 = P_H \end{cases} \begin{cases} h_6(T_{sobr}) \\ s_6(T_{sobr}) \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} s_6 = s_3 \\ P_3 = P_1 = P_L \end{array} \right. \mid h_3 \Rightarrow X_3 = \frac{s_3 - s'(P_3)}{s''(P_3) - s'(P_3)} = \frac{h_3 - h'(P_3)}{h''(P_3) - h'(P_3)} \rightarrow \text{Tab.118...}$$


$$\eta_t = \frac{W_{util}}{q_{forn}} = \frac{|{}_6W_3| - |{}_4W_{1'}|}{|{}_5Q_6|} = \frac{|h_3 - h_6| - |h_5 - h_4|}{|h_6 - h_5|}$$

$$c.e.v = \frac{3600}{W_{util}} \quad \eta_w = \frac{W_{util}}{W_{exp}} = \frac{W_{util}}{|{}_6W_3|} = \frac{W_{util}}{h_3 - h_6}$$

Turbina:

Bomba:

Rankine Reversível C/Reaquecimento ?°C e P=? atm



$$7 \begin{cases} P_7 = P_{reaq.} \\ s_7 = s_6 \end{cases}$$

$$8 \begin{cases} P_8 = P_{reaq.} \\ T_8 = T_{reaq.} \end{cases} \begin{cases} h = P_{reaq.} \rightarrow T_{reaq.} \\ s = P_{reaq.} \rightarrow T_{reaq.} \end{cases} \rightarrow Tab. 144 ...$$


$$3 \begin{cases} s_3 = s_8 \\ P_3 = P_L \end{cases} \rightarrow X_3 = \frac{s_3 - s'(P_3)}{s''(P_3) - s'(P_3)} = \frac{h_3 - h'(P_3)}{h''(P_3) - h'(P_3)} \rightarrow Tab. 118 ...$$

$$\eta_t = \frac{W_{util}}{q_{form}} = \frac{|_6W_7| + |_8W_3| - |_4W_5|}{|_5Q_6| + |_7Q_8|} = \frac{|h_7 - h_6| + |h_3 - h_8| - |h_5 - h_4|}{|h_6 - h_5| + |h_8 - h_7|}$$

$$c.e.v = \frac{3600}{W_{util}}$$

$$r_w = \frac{W_{util}}{W_{exp}} = \frac{W_{util}}{|_6W_7| + |_8W_3|} = \frac{W_{util}}{|h_7 - h_6| + |h_3 - h_8|}$$

Rankine C/Reaquecimento, P reaq. e η?



TAP

$$\eta_t^{TAP} = \frac{|h_{7r} - h_6|}{|h_{7s} - h_6|}$$

TBP

$$\eta_t^{TBP} = \frac{|h_{3r} - h_8|}{|h_{3s} - h_8|}$$

Bomba



$$\eta_{is}^B = \frac{|h_{5s} - h_4|}{|h_{5r} - h_4|}$$

$$\eta_t = \frac{W_{util}}{q_{form}} = \frac{|_6W_{7r}| + |_8W_{3r}| - |_4W_{5r}|}{|_{5r}Q_6| + |_{7r}Q_8|}$$

$$c.e.v = \frac{3600}{W_{util}}$$

$$r_w = \frac{W_{util}}{W_{exp}} = \frac{W_{util}}{|_6W_{7r}| + |_8W_{3r}|}$$


Rankine simples Regenerativo c/ aquecedor de água de alimentação por contacto



Ciclos Motores Padrões a ar

$$\left\{ \begin{array}{l} K = \gamma = \frac{c_p}{c_v} \\ c_p = 1,005 \text{ Kj/KgK} \\ c_v = 0,718 \text{ Kj/KgK} \end{array} \right\} K = 1,4$$

Ciclo OTTO - ciclo ideal que se aproxima do motor de




- 1-2 (PMS → PMS): Compressão adiabática reversível ($p v^k = cte$; $T v^{k-1} = cte$; $T p^{\frac{1-k}{k}} = cte$)
- 2-3 (no PMS): Aquecimento ISOTÉRMICO reversível $Q_A = m c_p (T_3 - T_2)$
No motor real, corresponde à ignição e queima da mistura combustível-ar
- 3-4 (PMS → PMS): Expansão adiabática reversível ($p v^k = cte$; $T v^{k-1} = cte$; $T p^{\frac{1-k}{k}} = cte$)
- 4-1 (no PMS): Arrefecimento ISOTÉRMICO reversível $Q_B = m c_p (T_4 - T_1)$

Taxa de Compressão: $r_v = \frac{v_1}{v_2} = \frac{v_4}{v_3} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{1}{k-1}} = \left(\frac{T_3}{T_4}\right)^{\frac{1}{k-1}}$

Rendimento: $\eta_t = \frac{W_{util}}{q_{form}} = \frac{|q_A| - |q_B|}{|q_A|} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \left(\frac{1}{r_v}\right)^{k-1}$

$Q_p = q_{adm} = u_3 - u_2 = c_v(T_3 - T_2)$ $T_1 = \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^{k-1} = \left(\frac{v_3}{v_4}\right)^{k-1} = \frac{T_4}{T_3}$
 $Q_B = q_{sai} = u_4 - u_1 = c_v(T_4 - T_1)$

Ciclo OTTO (ciclo ideal para o motor Diesel)



- 1-2 : Compressão adiabática reversível
- 2-3 : Aquecimento ISOTÉRMICO reversível $Q_A = m c_p (T_3 - T_2)$
No motor real, corresponde à injeção e queima do combustível.
- 3-4 : Expansão adiabática reversível
- 4-1 : Arrefecimento ISOTÉRMICO reversível $Q_B = m c_p (T_4 - T_1)$
Trabalho perdido de escape e de admissão no motor real


razão de combustão a pressão constante: $r_{cp} = \frac{v_3}{v_2} = \frac{T_3}{T_2} = \left(\frac{1}{r_v}\right)^{\frac{1}{k}} = \left(\frac{T_4}{T_1}\right)^{\frac{1}{k}}$

$\eta_t = \frac{W_{util}}{q_{adm}} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{K(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{1}{r_v^{k-1}} \left[\frac{r_{cp}^k - 1}{K(r_v - 1)} \right]$

$q_{adm} - W_{f, sai} = u_3 - u_2 \rightarrow q_{adm} = p_2(v_3 - v_2) + (u_3 - u_2) = h_3 - h_2 = c_p(T_3 - T_2)$

$q_{sai} = u_4 - u_1 \rightarrow q_{sai} = u_4 - u_1 = c_v(T_4 - T_1)$

Ciclo Misto ou de SABATHIE



- 1-2 : Compressão adiabática reversível
- 2-3 : Aquecimento ISOTÉRMICO reversível $q_2 = c_p(T_3 - T_2) = u_3 - u_2$
- 3-4 : Aquecimento ISOBÁRICO reversível $q_3 = c_p(T_4 - T_3) = u_4 - u_3$
- 4-5 : Expansão adiabática reversível
- 5-1 : Arrefecimento ISOTÉRMICO reversível $q_4 = c_p(T_5 - T_4) = u_5 - u_4$


Taxa de Compressão: $r_v = \frac{v_1}{v_2} = \frac{v_5}{v_3} = \frac{v_5}{v_2} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{1}{k-1}}$

razão de combustão a pressão constante: $r_{cp} = \frac{v_4}{v_3} = \frac{T_4}{T_3}$ |||| razão de combustão a volume constante: $r_{cv} = \frac{v_3}{v_2} = \frac{T_3}{T_2}$

Rendimento: $\eta_t = 1 - \frac{T_5 - T_1}{(T_5 - T_2) - k(T_4 - T_3)} = 1 - \frac{1}{r_v^{k-1}} \left[\frac{(r_{cp}^k r_{cv}) - 1}{(r_{cp} - 1) + k r_{cv} (r_{cp} - 1)} \right]$

quando $r_{cv} \rightarrow 1 \Rightarrow \eta_t, DIESEL$
 quando $r_{cp} \rightarrow 1 \Rightarrow \eta_t, OTTO$

pressão média efectiva (pme)






$W_{util} = pme (v_1 - v_2)$
 $W_{util} = \eta_t \cdot q_A$
 $pme = \frac{\eta_t \cdot q_A}{v_1 - v_2}$

Menor pme → maior sensibilidade às irreversibilidades Internas
 → MOTOR [MENOS COMPACTO MAIOR DIMENSÃO]

TRANSFORMAÇÃO	RELAÇÃO p,v,T	TRABALHO (W)	CALOR (Q)	GRÁFICO
ISOCÓRICA (V = constante)	$\frac{p}{T} = \text{constante}$ $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$	$W_i = 0$ porque $dv=0$	$Q_i = \Delta U$ $Q_i = mc_p \Delta T$	
ISOBÁRICA (p = constante)	$\frac{V}{T} = \text{constante}$ $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$	$W_i = -p(V_2 - V_1) = -p_r(V_2 - V_1)$	$Q_i = \Delta U - W_i = \Delta U + p_r(V_2 - V_1) = \Delta H = mc_p \Delta T$	
ISOTÉRMICA (T = constante)	$pV = \text{constante}$ $p_1 V_1 = p_2 V_2$	$W_i = - \int \frac{p}{V} dV = -mrT \ln \frac{V_2}{V_1} = -p_r V_1 \ln \frac{p_1}{p_2} = -p_r V_1 \ln \frac{p_2}{p_1}$	$Q_i = -W_i = mrT \ln \frac{V_2}{V_1} = p_r V_1 \ln \frac{p_1}{p_2} = p_r V_1 \ln \frac{p_2}{p_1}$	 $ig\alpha = \frac{dp}{dV} = -\frac{p}{V}$
ADIABÁTICA (Q=0) γ: expoente da adiabática $\gamma = \frac{c_p}{c_v} = 1,4 = \frac{1005}{718}$	$TV^{\gamma-1} = \text{constante}$ $T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$ $pV^{\gamma} = \text{constante}$ $p_1 V_1^{\gamma} = p_2 V_2^{\gamma}$ $p T^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} = \text{constante}$ $p_1 T_1^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} = p_2 T_2^{\frac{\gamma}{1-\gamma}}$	$W_i = - \int \frac{p}{V^{\gamma}} dV = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1-\gamma} = \frac{mr}{1-\gamma} (T_1 - T_2) = \Delta U = mc_v \Delta T$	$Q_i = 0$	 $i-f$: adiabática $i-f$: isotérmica $ig\alpha = \frac{dp}{dV} = -\gamma \frac{p}{V}$
POLITRÓPICA k: expoente da politrópica $k = \infty \Rightarrow$ Isocórica $k = 0 \Rightarrow$ Isobárica $k = 1 \Rightarrow$ Isotérmica $k = \gamma \Rightarrow$ Adiabática	$TV^{k-1} = \text{constante}$ $T_1 V_1^{k-1} = T_2 V_2^{k-1}$ $pV^k = \text{constante}$ $p_1 V_1^k = p_2 V_2^k$ $\frac{1}{p T^{1-k}} = \text{constante}$ $p_1 T_1^{1-k} = p_2 T_2^{1-k}$	$W_i = - \int \frac{p}{V^k} dV = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1-k} = \frac{mc_v}{1-k} \left(\frac{\gamma-1}{\gamma} \right) \Delta T = -W_i \frac{\gamma-k}{\gamma-1}$	$Q_i = \Delta U - W_i = mc_v \frac{\gamma-k}{1-k} \Delta T = -W_i \frac{\gamma-k}{\gamma-1}$	 $k=0$ $k=1$ $k=\gamma$

Ciclos Frigoríficos



Compressão seca: 1, 2, 3, 4, 1
 Compressão húmida: 1, 2', 3, 4, 1

Bomba de Calor: Fornece Calor (\dot{Q}_A)
Máquina Frigorífica: Retira Calor (\dot{Q}_B)

Tabelas Vapor Saturado: pág. 192-195
Tabelas Vapor Sobreaquecido + LC: pág. 207-216

Efeito Frigorífico: $q = h_2 - h_1 \rightarrow$ Quantidade de calor que uma máquina frigorífica consegue retirar do espaço a refrigerar, por unidade de massa.

Potência Frigorífica: $\dot{Q}_B = \dot{m}(h_2 - h_1) \rightarrow$ Efeito frigorífico por unidade de tempo.

Potência Requerida: $\dot{W}_C = \dot{m}(h_3 - h_2) \rightarrow$ Potência que é necessário fornecer ao compressor

Rendimento Frigorífico: $\eta_f = \frac{COP_{MF}}{(COP_{MF})_{carnot}}$

Máquina Frigorífica: $COP_{MF} = \frac{|q_B|}{|W_{ciclo}|} = \frac{|\dot{Q}_B|}{|\dot{W}_C|}$

Bomba de Calor: $COP_{BC} = \frac{|q_A|}{|W_{ciclo}|} = \frac{|\dot{Q}_A|}{|\dot{W}_C|}$

$(COP_{MF})_{carnot} = \frac{|q_B|}{|q_A| - |q_B|} = \frac{T_B}{T_A - T_B}$

$(COP_{BC})_{carnot} = \frac{|q_A|}{|q_A| - |q_B|} = \frac{T_A}{T_A - T_B}$

$(COP_{MF})_{carnot} = (COP_{MF})_{carnot} + 1$


$$h_1 = h_4 = h'_{Tmax}$$

$$h_2 = h' + X_2(h'' - h')_{Tmin}$$

$$X_2 = \frac{s_2 - s'}{s'' - s'}$$

$$h_3 = h''(T_{max})$$

Ciclo Frigorífico com SOBREAQUECIMENTO





Graus de Sobreaquecimento:

$$\Delta_{SOB} = T(\text{Entrada no compressor}) - T(\text{Saturação no Evaporador})$$

$$\Delta_{SOB} = T_2 - T_E$$

Se o sobreaquecimento for **ÚTIL** \rightarrow Efeito Frigorífico $\nearrow \rightarrow COP_{MF} \nearrow$



$$T_E = T_{sat}(p_c)$$

Pretende-se uma máquina com a potência \dot{Q}_B . Essa potência pode ser obtida com:

Sobreaquecimento ÚTIL

Sobreaquecimento INÚTIL

$$\dot{Q}_B = \dot{m}_1 q_2$$


$$\dot{Q}_B = \dot{m}'_1 q_a$$

$$(1q_2 = h_2 - h_1 > 1q_a = h_a - h_1)$$

$\dot{m} > \dot{m}'$ | $\dot{m} \checkmark$ caudal fluido frigogénio é menor se o sobreaquecimento é útil.

$$(CCT)_{MF} = \frac{q_B}{W} \left\{ \begin{array}{l} 1q_2 > 1q_a \\ W = h_3 - h_2 \end{array} \right. | (CCT)_{c/sobreaq}^{MF} > (CCT)_{c/sobreaq}^{MF}$$

Ciclo Frigorífico com SUB - ARREFECIMENTO





Graus de Sobreaquecimento:

$$\Delta_{SUB} = T(\text{Saturação no Condensador}) - T(\text{Entrada na Válvula de Laminagem})$$

$$\Delta_{SUB} = T_C - T_4$$

Se o sobreaquecimento for **ÚTIL** \rightarrow Efeito Frigorífico $\nearrow \rightarrow COP_{MF} \nearrow$



$$T_C = T_{sat}(p_c)$$

Pretende-se uma máquina com a potência \dot{Q}_B . Essa potência pode ser obtida com:

Sub-arrefecimento ÚTIL

Sub-arrefecimento INÚTIL

$$\dot{Q}_B = \dot{m}_1 q_2$$


$$\dot{Q}_B = \dot{m}'_b q_2$$

$$(1q_2 = h_2 - h_1 > b q_2 = h_2 - h_b)$$

$\dot{m} > \dot{m}'$ | $\dot{m} \checkmark$ c/ aproveitamento do sub-arrefecimento

$$(CCT)_{MF} = \frac{q_B}{W} | (CCT)_{Mc/sub-arref}^{MF} > (CCT)_{c/sub-arref}^{MF}$$

Efeito Temperatura de Evaporação




Estado $T_c < T_c'$
 $\dot{Q}_B = \dot{m} q_2 = \dot{m}(h_2 - h_1)$
 $\dot{Q}_B = \dot{m}' q_2 = \dot{m}'(h_2' - h_1')$
 $\dot{m} < \dot{m}'$ | $T_c \downarrow$ | $\dot{m} \checkmark$

$W = \dot{m}(h_3 - h_2)$
 $W = \dot{m}'(h_3' - h_2')$
 $W < W'$
 $\frac{q_2}{W} > \frac{q_2'}{W'}$ | $(CCT)_{MF}' > (CCT)_{MF}$

$T_c \downarrow$ | $(CCT)_{MF}' \uparrow$

Efeito Temperatura de Condensação




Estado $T_c < T_c'$
 $\dot{Q}_B = \dot{m} q_2 = \dot{m}(h_2 - h_1)$
 $\dot{Q}_B = \dot{m}' q_2 = \dot{m}'(h_2' - h_1')$
 $\dot{m} < \dot{m}'$ | $T_c \uparrow$ | $\dot{m} \checkmark$

$W = \dot{m}(h_3 - h_2)$
 $W = \dot{m}'(h_3' - h_2')$
 $W < W'$
 $\frac{q_2}{W} > \frac{q_2'}{W'}$ | $(CCT)_{MF}' > (CCT)_{MF}$

$T_c \uparrow$ | $(CCT)_{MF}' \uparrow$

Ciclo Frigorífico com compressão em andares




Joule Brayton


Ciclo IDEAL para turbinas a gás simples. O fluido de trabalho é considerado um gás PERFEITO

Turbina a gás simples de CICLO Aberto, s/Regeneração

(Utiliza processo de combustão interna)




Turbina a gás simples de CICLO FECHADO.



razão de pressão: $r_p = \frac{P_{MAX}}{P_{MIN}} = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_3}{P_4} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{K}{K-1}} = \left(\frac{T_3}{T_4}\right)^{\frac{K}{K-1}}$

r_p MÁXIMA: corresponde a uma compressão isentrópica que permite atingir a temperatura máxima (T_3 max)
 $r_{p,MAX} = \left(\frac{P_{MAX}}{P_{MIN}}\right)_{OPTIMA} = \left(\frac{T_{MAX}}{T_{MIN}}\right)^{\frac{K}{K-1}}$
 Para que se obtenha W máximo do ciclo $\Rightarrow r_p = \sqrt{r_{p,MAX}}$ e $1 < r_p < r_{p,MAX}$

Joule Brayton S/ Regeneração



Rendimento térmico:

$$\eta_t = \frac{W_{util\ ciclo}}{q_{fornecido}} = \frac{|W_T| - |W_C|}{|q_A|} = \frac{|h_3 - h_4| - |h_2 - h_1|}{|h_3 - h_2|} = \frac{|T_3 - T_4| - |T_2 - T_1|}{|T_3 - T_2|}$$

$$\eta_t = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \left(\frac{1}{r_p}\right)^{\frac{K-1}{K}} \Rightarrow \eta_{t,MAX} = 1 - \left(\frac{1}{r_{p,MAX}}\right)^{\frac{K-1}{K}} = 1 - \frac{T_{min}}{T_{max}}$$

Rendimento ISENTRÓPICO:

Compressor: $\eta_{is}^C = \frac{W_{isent}}{W_{real}} = \frac{h_2s - h_1}{h_2 - h_1} = \frac{T_2s - T_1}{T_2 - T_1} \Rightarrow T_2 = T_1 + \frac{T_2s - T_1}{\eta_{is}^C}$

Turbina: $\eta_{is}^T = \frac{W_{real}}{W_{isent}} = \frac{h_3 - h_4s}{h_3 - h_4} = \frac{T_3 - T_4}{T_3 - T_4s} \Rightarrow T_4 = T_3 + \eta_{is}^T (T_4s - T_3)$


Razão de trabalho:

$$r_w = \frac{W_{util\ ciclo}}{W_{exp\ turb.}} = 1 - \frac{|W_C|}{|W_T|} = 1 - \frac{T_2 - T_1}{T_3 - T_4} = 1 - \frac{T_1}{T_3} (r_p)^{\frac{K-1}{K}} = 1 - \frac{T_{min}}{T_{max}} (r_p)^{\frac{K-1}{K}}$$



Consumo específico de GÁS

$$ceg = \frac{3600}{W_{util\ ciclo}} = \frac{3600}{C_p [T_4 - T_3] - [T_2 - T_1]} \quad [kg\ gás / kWh]$$

Joule Brayton c/ Regeneração




para que a REGENERACIÓN SEJA POSSÍVEL
 $T_4 > T_2$
 ou
 $1 < r_p < \sqrt{r_{p,MAX}}$



$\eta_{is}^T = 100\%$; $\eta_{is}^C = 100\%$
 $\eta_{reg} = 100\% \Rightarrow X = X_i$ e $Y = Y_i$
 $T_X = T_4$ e $T_Y = T_2$
 $\eta_t = \frac{W_{util\ ciclo}}{q_{fom}} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_1}{T_3} (r_p)^{\frac{K-1}{K}}$
 $r_w = \frac{W_{util\ ciclo}}{W_{exp\ turb.}} = 1 - \frac{T_2 - T_1}{T_4 - T_3} = \eta_t$
 $ceg = \frac{3600}{C_p [T_4 - T_3] - [T_2 - T_1]} \quad (kg\ gás / kWh)$
 $\eta_{reg} = \frac{q_{reg}}{q_{reg} + q_{fom}} = \frac{C_p (T_4 - T_2)}{C_p (T_4 - T_2) + q_{fom}} \Rightarrow T_2 = T_1 + \eta_{reg} (T_4 - T_1)$
 $\eta_t = \frac{|W_T| - |W_C|}{q_{fom}} = \frac{|T_4 - T_3| - |T_2 - T_1|}{T_3 - T_1}$
 $r_w = 1 - \frac{T_2 - T_1}{T_4 - T_3}$; $ceg = \frac{3600}{C_p [T_4 - T_3] - [T_2 - T_1]} \quad (kg\ gás / kWh)$

Compressão e/ou Expansão em andares



2 andares de compressão + 2 andares de expansão

Razão de pressão INTERMÉDIA

$$r_p = \sqrt[n]{r_p}$$

Para MINIMIZAR o trabalho de COMPRESSÃO MANTER A MESMA RAZÃO DE COMPRESSÃO EM CADA ANDAR (de compressão)
 $r_{p,comp} = \sqrt[n_c]{r_p} = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_3}{P_2}$
 $n_c = n_c^{\circ}$ compressões.
 Para MAXIMIZAR o trabalho de EXPANSÃO MANTER A MESMA RAZÃO DE EXPANSÃO EM CADA ANDAR (de expansão)
 $r_{p,exp} = \sqrt[n_e]{r_p} = \frac{P_4}{P_3} = \frac{P_5}{P_4}$
 $n_e = n_e^{\circ}$ Turbinas.

Notar que: $r_p = \left(\frac{P_{MAX}}{P_{MIN}}\right) = \frac{P_3}{P_1} = \frac{P_4}{P_6}$


2ª Lei da Termodinâmica

SISTEMA FECHADO

• Conservação de massa: $\dot{m}_i = \dot{m}_f = \dot{m}$ [kg/s]

• 1ª Lei TMD: $\dot{Q}_f + \dot{W}_f = \dot{U}_f - \dot{U}_i = \dot{m}(u_f - u_i)$ [J]

• 2ª Lei TMD: $\dot{\Sigma} \dot{S}_{gen} = \Delta \dot{S}_{univ} = \Delta \dot{S}_{sist} + \Delta \dot{S}_{viz} \geq 0$ $\begin{cases} = 0 \text{ SIST. REVERSÍVEL} \\ > 0 \text{ SIST. IRREVERSÍVEL} \end{cases}$ [J/K]



SISTEMA ABERTO (Reg. Permanente)

• Conservação de massa: $\sum (\dot{m})_{in} = \sum (\dot{m})_{out}$ [kg/s]

• 1ª Lei TMD: $\dot{Q} + \dot{W} = \sum [\dot{m}(h + c\% + gz)]_{out} - \sum [\dot{m}(h + c\% + gz)]_{in}$ [W]

• 2ª Lei TMD: $\dot{\Sigma} \dot{S}_{gen} = \Delta \dot{S}_{univ} = \sum [\dot{m} \dot{s}]_{out} - \sum [\dot{m} \dot{s}]_{in} - \sum_{i=1}^N \frac{\dot{Q}_i}{T_i} \Big|_{viz} \geq 0$ [W/K]

SISTEMA ABERTO (Regime Instacionário)



• Conservação de massa: $\dot{m}_f - \dot{m}_i = \sum (\dot{m})_{in} - \sum (\dot{m})_{out}$ [kg/s]

• 1ª Lei TMD: $\dot{Q}_f + \dot{W}_f = \sum [m(h + \dots)]_{out} - \sum [m(h + \dots)]_{in} + [m(u + \dots)]_f - [m(u + \dots)]_i$ [J]

• 2ª Lei TMD: $\dot{\Sigma} \dot{S}_{gen} = \dot{m}_f \dot{s}_f - \dot{m}_i \dot{s}_i + \sum [\dot{m} \dot{s}]_{out} - \sum [\dot{m} \dot{s}]_{in} - \sum_{i=1}^N \frac{\dot{Q}_i}{T_i} \Big|_{viz} \geq 0$

\dot{S}_{gen} dentro do VC no dt em estudo
 ΔS associada à entrada e saída de massa do VC, no dt em estudo
 ΔS provocada por TC entre o VC e as fontes vizinhas, para o dt em estudo

Volume específico: $v = \frac{V}{m}$ [m³/kg]	Pressão: $p = \frac{F}{A}$ [Pa]	Título: $x = \frac{\text{massa vapor}}{\text{massa total}}$
Massa volumica: $\rho = \frac{m}{V}$ [kg/m³]	Energia interna: U [J]	$v = v_f + x(v_g - v_f)$ $u = u_f + x(u_g - u_f)$
Equação de estado dos gases perfeitos: $pV = mRT = nRT$	Entalpia: $H = U + pV$ [J]	$s = s_f + x(s_g - s_f)$ $h = h_f + x(h_g - h_f)$
Relação de Mayer: $r = c_p - c_v$	r : constante específica dos gases [J/kg·K]	R : Constante universal [kJ/kmol·K]
Calor específico a volume constante: $c_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_v$ [J/K]	Calor específico a pressão constante: $c_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$ [J/K]	
Trabalho realizado por variação de volume num processo quase-estático: $W_f = - \int p dV$ [J]		
A 1ª lei da Termodinâmica aplicada a um sistema fechado: $\dot{Q}_f + \dot{W}_f = \dot{U}_f - \dot{U}_i$	A 1ª lei da Termodinâmica aplicada a um ciclo: $Q_{ciclo} = -W_{ciclo}$	
A 1ª lei da Termodinâmica aplicada a um volume de controle e a um processo em regime permanente: $\dot{Q} + \dot{W} = \sum \dot{m}_s \left(h_s + \frac{1}{2} c_s^2 + gz_s \right) - \sum \dot{m}_e \left(h_e + \frac{1}{2} c_e^2 + gz_e \right)$	Princípio da conservação da massa aplicado a um volume de controle e a um processo em regime permanente: $\sum \dot{m}_s = \sum \dot{m}_e$	Equação da Continuidade: $\dot{m} = \rho \times c \times A$
Rendimento térmico: $\eta = \frac{\text{energia pretendida}}{\text{energia fornecida}}$	Rendimento térmico de uma máquina térmica: $\eta_{MT} = \frac{W}{Q_H}$	Grau de eficácia de uma bomba de calor: $\epsilon_{BC} = \frac{Q_H}{W}$
Rendimento térmico de uma máquina térmica de Carnot: $\eta_{MTC} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$	Grau de eficácia de uma bomba de calor de Carnot: $\epsilon_{BCC} = \frac{T_H}{T_H - T_L}$	Grau de eficácia de uma máquina frigorífica de Carnot: $\epsilon_{MFC} = \frac{T_L}{T_H - T_L}$
Desigualdade de Clausius: $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$	Entropia: S [J/K]	$\Delta S = \Delta S_e + \Delta S_f = \int \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{rev} \geq \int \frac{\delta Q}{T}$
Variação da entropia de um gás perfeito: $\Delta S = m \left[c_v \ln \left(\frac{T_f}{T_i}\right) + \ln \left(\frac{V_f}{V_i}\right) \right] = m \left[c_p \ln \left(\frac{T_f}{T_i}\right) - \ln \left(\frac{p_f}{p_i}\right) \right]$		
Equação de Gibbs: $Tds = du + pdv = dh - vdp$	2ª lei da Termodinâmica: $\Delta S_{total} = \Delta S_{sist} + \Delta S_{viz} \geq 0$	
2ª lei da Termodinâmica aplicada a um volume de controle e a um processo em regime permanente: $\sum \dot{m}_s s_s - \sum \dot{m}_e s_e \geq \frac{\dot{Q}}{T_{viz}}$		
Escoramento incompressível em regime permanente reversível, envolvendo trabalho e com energias cinética e potencial desprezíveis: $W = m \cdot v \cdot \Delta p$		Escoramento incompressível em regime permanente reversível, trabalho nulo (equação de Bernoulli): $\frac{\Delta p}{\rho} + \frac{\Delta c^2}{2g} + \Delta z = 0$
Rendimento isentrópico: $\eta_{is} = \frac{W_{real}}{W_{ideal}}$	$\eta_{comp} = \frac{W_{isentrópico}}{W_{real}}$	$\eta_{turb} = \frac{W_{real}}{W_{isentrópico}}$



$$\Delta s_{ob} = T_1 - T_{EBT} \rightarrow T_1 = 102^\circ\text{C}$$

$$\Delta s_{ub} = T_c - T_b \rightarrow T_b = 41^\circ\text{C}$$

$$\dot{m}_{cond} = \dot{m}_6 = \dot{m}_7 = \dot{m}_8 = \begin{cases} \dot{m}_9 = \dot{m}_3 = \dot{m}_4 \\ \dot{m}_{10} = \dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m}_5 = \dot{m}_c = \dot{m}_a \end{cases}$$


$$(COP)_{MF} = (CCT)_{MF}$$

$$\dot{m}_{cond} = \dot{m}_6 = \dot{m}_4 + \dot{m}_5$$

$$\dot{Q} + \dot{W} + \dot{m}_6 h_6 = \dot{m}_5 h_5 + \dot{m}_4 h_4$$


$$\dot{m}_{cond} = \frac{h_4 - h_5}{h_6 - h_5} \cdot \dot{m}_4$$

Cálculo de \dot{m}_2 e \dot{m}_3



$$\dot{Q}_{EAT} + \dot{W} + \dot{m}_3 h_3 = \dot{m}_2 h_2$$


$$\dot{m}_3 = \frac{|\dot{Q}_{EAT}|}{h_3 - h_3}$$



$$\dot{Q}_{EBT} + \dot{W} + \dot{m}_2 h_2 = \dot{m}_1 h_1$$

$$\dot{m}_2 = \frac{|\dot{Q}_{EBT}|}{h_1 - h_2}$$

Cálculo de \dot{m}_4 e h_4



$$\dot{m}_4 = \dot{m}_2 + \dot{m}_3$$

$$\dot{Q} + \dot{W} + \dot{m}_4 h_4 = \dot{m}_2 h_2 + \dot{m}_3 h_3 \Rightarrow h_4 = \frac{\dot{m}_2 h_2 + \dot{m}_3 h_3}{\dot{m}_4}$$

$$COP_{MF} = \frac{\dot{Q}_B}{\dot{W}_C} = \frac{|\dot{Q}_{EBT}| + |\dot{Q}_{EAT}|}{|\dot{W}_{CBP}| + |\dot{W}_{CAP}|} = \frac{|\dot{Q}_{EBT}| + |\dot{Q}_{EAT}|}{|\dot{m}_2(h_2 - h_3)| + |\dot{m}_6(h_7 - h_8)|}$$